


Ausbildung von keramischen Belägen bei zurückspringendem Sockel



Stand: 01/2010